

第1次スクリーニングによる
大規模盛土位置図（縮尺1：10000）

第2次スクリーニング対象盛土

黄色着色が簡易地盤調査（ラムサウン
ディング）対象

サウンディング位置

サウンディング位置

サウンディング位置

034：変状等が少なく、「経過観察」とする

図 3.1 優先度評価見直しでランク A となった盛土箇所